

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



|                                                             |    |            |                                       |  |                                    |                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fabrikat / typ<br><b>BMW 520d Touring Steptronic, 184hk</b> |    |            | Tillv. år och månad<br><b>2011-09</b> |  | Mätarställning<br><b>32985 mil</b> |                                                                                           | Reg.nr.<br><b>KJK195</b> |
| Motoreffekt<br>(enl. registreringsbevis)                    | kW | hkr        | Drivmedel<br><b>Diesel</b>            |  |                                    | Växellåda<br><input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell |                          |
|                                                             |    | <b>184</b> |                                       |  |                                    |                                                                                           |                          |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Nybilsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej    | Rostskyddsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar hela bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | antal mån. | eller km |
| Vagnskadegaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Avgasåtagande<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | Garanti som omfattar delar av bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

☐ Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

|                                                                                             |                                                                                   |                                       |       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Kamrem bytt<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Senast vid _____ km |                                                                                   |                                       |       |                             |
| Årlig fordonsskatt<br><b>2 041 SEK</b>                                                      | Servicebok<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Senaste kontrollbesikt.<br>2026-03-03 | Datum | Mätarställning<br>32693 mil |

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

☐ Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos | System/komponent                                                                                                                     | Pos | System/komponent                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt                                                                   | 6   | <b>KAROSSERI</b><br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt                                                                                                                                                                                           |
| 2   | <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkmarm fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | 7   | <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Bakspiegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastarregörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslykta fram<br>- " - bak<br>Körrikttningsvisare<br>Stopplykta<br>Reflex<br>Övrigt |
| 3   | <b>DRIVSYSTEM</b><br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri                         | 8   | <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare<br>Övrigt                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färdbröms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromsslang<br>Parkeringsbroms<br>Övrigt        | 9   | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt                                                                                                                                                                                                  |
| 5   | <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styrram<br>Övrigt                                                                       | 30  | <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser                                                                                                                                                                                                       |

### BILENS KONDITION

☐ Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos |                                                                 | Bedömning |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|
| A   | <b>Koppling</b>                                                 | N         |  |
| B   | <b>Växellåda</b>                                                | N         |  |
| C   | <b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>                         | N         |  |
| D   | <b>Värme, värmeblåst, ev. värmesits</b>                         | N         |  |
| E   | <b>Batteri</b>                                                  | N         |  |
| F   | <b>Startmotor</b>                                               | N         |  |
| G   | <b>Generator</b>                                                | N         |  |
| H   | <b>Motor</b>                                                    | N         |  |
|     | <b>Tändsystem</b>                                               | N         |  |
|     | <b>Cyl-balans/kompression</b>                                   | N         |  |
|     | <b>Missljud/läckage</b>                                         | N         |  |
| I   | <b>Bränslesystem</b>                                            | N         |  |
| J   | <b>Kylsystem</b>                                                | N         |  |
| K   | <b>Klimatanläggning</b>                                         | N         |  |
| L   | <b>Lack, kaross, interiör</b>                                   | F         |  |
| M   | <b>Däck, mönsterdjup/mm</b><br>VF HF VB HB Res<br>4 4 4 4 ..... | F         |  |
| N   | <b>Övrigt</b>                                                   | F         |  |

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

7 bägge körrikttningsvisare ur funktion.

7: vänster strålkastare ur funktion

L Stenskott framruta

L Stenskott motorhuv

L Bucklor höger bakskärm

L Bucklor instignings plåt försärida

L vänster strålkastare ur funktion

L bägge körrikttningsvisarna ur funktion

L drag krok kärvar.

L Sliten ratt

N Ratt skakar vid inbromsning

L Dragkrok kärvar

L Fler skador finns i lack syns ej på bild

L Varningslampa lyser

L förarstol går inte att höja med pump handtaget.

L stneskott rost tak

M snedsliitna däck bak

L kantstötta fälgar

Varudeklarationen är upprättad av

**Mats 6/ 7 -26**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)