

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



|                                        |  |    |     |                     |  |                |                          |         |                                             |
|----------------------------------------|--|----|-----|---------------------|--|----------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------|
| Fabrikat / typ                         |  |    |     | Tillv. år och månad |  | Mätarställning |                          | Reg.nr. |                                             |
| Volkswagen T-Roc 2.0 TDI 4Motion 150hk |  |    |     | 2018-12             |  | 14569 mil      |                          | GCN58B  |                                             |
| Motoreffekt                            |  | kW | hkr | Drivmedel           |  |                | Växellåda                |         |                                             |
| (enl.registreringsbevis)               |  |    | 150 | Diesel              |  |                | <input type="checkbox"/> | automat | <input checked="" type="checkbox"/> manuell |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

|                                                                                         |  |                                                                                          |  |                                                                                                            |  |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------|
| Nybilsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej    |  | Rostskyddsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | Garanti som omfattar hela bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     |  | antal mån. | eller km |
| Vagnskadegaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | Avgasåtagande<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     |  | Garanti som omfattar delar av bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | antal mån. | eller km |

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

☐ Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

|                                                                                             |  |                                                                                   |  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| Kamrem bytt<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Senast vid _____ km |  |                                                                                   |  |                                    |
| Årlig fordonsskatt                                                                          |  | Servicebok<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |  | Senaste kontrollbesikt. 2025-11-14 |
|                                                                                             |  |                                                                                   |  | Mätarställning 13120 mil           |

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

☐ Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos | System/komponent                                                                                                                   | Pos | System/komponent                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt                                                                 | 6   | <b>KAROSSERI</b><br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt                                                                                                                                                                                         |
| 2   | <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkar fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | 7   | <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Bakspiegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastarregörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslykta fram<br>- " - bak<br>Körriktningsskylt<br>Stopplykta<br>Reflex<br>Övrigt |
| 3   | <b>DRIVSYSTEM</b><br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri                       | 8   | <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare<br>Övrigt                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färdbröms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromsslang<br>Parkeringsbröms<br>Övrigt      | 9   | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt                                                                                                                                                                                                |
| 5   | <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styrram<br>Övrigt                                                                     | 30  | <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser                                                                                                                                                                                                     |

### BILENS KONDITION

☐ Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

*Bedömningsgrunder*

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämring jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos |                                                                 | Bedömning |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|
| A   | <b>Koppling</b>                                                 | N         |  |
| B   | <b>Växellåda</b>                                                | N         |  |
| C   | <b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>                         | N         |  |
| D   | <b>Värme, värmeblåsa, ev. värmesits</b>                         | N         |  |
| E   | <b>Batteri</b>                                                  | N         |  |
| F   | <b>Startmotor</b>                                               | N         |  |
| G   | <b>Generator</b>                                                | N         |  |
| H   | <b>Motor</b>                                                    | N         |  |
|     | <b>Tändsystem</b>                                               | N         |  |
|     | <b>Cyl-balans/kompression</b>                                   | N         |  |
|     | <b>Missljud/läckage</b>                                         | N         |  |
| I   | <b>Bränslesystem</b>                                            | N         |  |
| J   | <b>Kylsystem</b>                                                | N         |  |
| K   | <b>Klimatanläggning</b>                                         | N         |  |
| L   | <b>Lack, kaross, interiör</b>                                   | F         |  |
| M   | <b>Däck, mönsterdjup/mm</b><br>VF HF VB HB Res<br>4 4 4 4 ..... | N         |  |
| N   | <b>Övrigt</b>                                                   | N         |  |

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

- L Stenskott framruta
- L Stenskott motorhuv
- L Skrapmärken höger bakdörr
- L Trasig förarstol klädsel
- L Lack släpp instignings plåt förarsida
- L Skrapmärken stötfångare höger fram
- L Liten buckla höger bakskärm
- L Repor finns runtom syns ej på bilder

Varudeklarationen är upprättad av

Mathias 6/ 8 -26

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)