TESTPROTOKOLL
begagnad bil

Fabrikat / typ	Tillv. år och månad	Mätarställning	Reg.nr.
BMW F 700 GS 68hk	2013-05	1444 mil	DCH655

Motoreffekt (enl.registreringsbevis)	kW	hkr	Drivmedel	Växellåda
		68	Bensin	[ ] automat [X] manuell

GARANTIER utfärdade av generalagenten.
Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

Nybilsgaranti	Rostskyddsgaranti
[ ] ja [X] nej	[ ] ja [X] nej
Vagnskadegaranti	**Avgasåtagande**
[ ] ja [X] nej	[ ] ja [X] nej

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Garanti som omfattar hela bilen	antal mån.	eller km
[ ] ja [X] nej		
Garanti som omfattar delar av bilen	**antal mån.**	**eller km**
[ ] ja [X] nej		

REPARATIONSOBJEKT M.M.

[ ] Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt [ ] Ja [ ] Nej Senast vid km

Årlig fordonsskatt	Servicebok	Senaste kontrollbesiktn.	Datum	Mätarställning
180 SEK	[ ] Ja [X] Nej		2025-09-10	1428 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

[ ] Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	**STOMME** Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	**KAROSSERI** Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	**HJULSYSTEM** Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	**KOMMUNIKATION** Vindrutetorkare Vindrutespolare Backspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsvisare Stopplykta Reflex Övrigt
3	**DRIVSYSTEM** Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	**INSTRUMENTERING** Hastighetsmätare Övrigt
4	**BROMSSYSTEM** Färdbroms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	**ÖVR. ANORDNINGAR** Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	**STYRSYSTEM** Styrled Styrväxel Styrarm Övrigt	30	**MILJÖKONTROLL** Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

[ ] Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder
N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämring jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning	
A	**Koppling**	N	
B	**Växellåda**	N	
C	**Slutväxel, drivaxlar, drivknutar**	N	
D	**Värme, värmefläkt, ev. värmesits**	N	
E	**Batteri**	N	
F	**Startmotor**	N	
G	**Generator**	N	
H	**Motor**	N	
	Tändsystem	N	
	Cyl-balans/kompression	N	
	Missljud/läckage	N	
I	**Bränslesystem**	N	
J	**Kylsystem**	N	
K	**Klimatanläggning**	N	
L	**Lack, kaross, interiör**	F	
M	**Däck, mönsterdjup/mm** VF HF VB HB Res	N	
N	**Övrigt**	N	
			.....

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

L startknapp kärvar nästan omöjligt att starta
L info knapp kärvar också
L spår av dekaler
L servicelampa lyser senaste service 2024

Varudeklarationen är upprättad av
Anders 30/ 9 -26
.....
(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration
.....
(Datum och köparens underskrift)