# TESTPROTOKOLL
## begagnad bil

| Fabrikat / typ | Tillv. år och månad | Mätarställning | Reg.nr. |
|---|---|---|---|
| Weinsberg Campervan Fiat 2.3 131hk | 2019 | 13122 mil | ABU73Z |

| Motoreffekt (enl.registreringsbevis) | kW | hkr | Drivmedel | Växellåda |
|---|---|---|---|---|
| | | 131 | Diesel | ☐ automat ☒ manuell |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.
Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

| Nybilsgaranti | Rostskyddsgaranti | Garanti som omfattar hela bilen | antal mån. | eller km |
|---|---|---|---|---|
| ☐ ja ☒ nej | ☐ ja ☒ nej | ☐ ja ☒ nej | | |
| **Vagnskadegaranti** | **Avgasåtagande** | **Garanti som omfattar delar av bilen** | **antal mån.** | **eller km** |
| ☐ ja ☒ nej | ☐ ja ☒ nej | ☐ ja ☒ nej | | |

## REPARATIONSOBJEKT M.M.

☐ Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

## KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt ☐ Ja ☐ Nej Senast vid km

| Årlig fordonsskatt | Servicebok | Senaste kontrollbesiktn. | Datum | Mätarställning |
|---|---|---|---|---|
| 5094 | ☐ Ja ☒ Nej | | 2026-08-31 | 13098 mil |

## BILENS TRAFIKSÄKERHET

☐ Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos | System/komponent | Pos | System/komponent |
|---|---|---|---|
| 1 | **STOMME**<br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt | 6 | **KAROSSERI**<br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt |
| 2 | **HJULSYSTEM**<br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkarm fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | 7 | **KOMMUNIKATION**<br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Backspegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastarrengörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslykta fram<br>- " - bak<br>Körriktningsvisare<br>Stopplykta<br>Reflex<br>Övrigt |
| 3 | **DRIVSYSTEM**<br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri | 8 | **INSTRUMENTERING**<br>Hastighetsmätare<br>Övrigt |
| 4 | **BROMSSYSTEM**<br>Färdbroms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromsslang<br>Parkeringsbroms<br>Övrigt | 9 | **ÖVR. ANORDNINGAR**<br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt |
| 5 | **STYRSYSTEM**<br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styrarm<br>Övrigt | 30 | **MILJÖKONTROLL**<br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser |

## BILENS KONDITION

☐ Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

*Bedömningsgrunder*
**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
**O** = Osäker funktion / viss försämring jämfört med normalt
**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos | | Bedömning | |
|---|---|---|---|
| A | **Koppling** | N | |
| B | **Växellåda** | N | |
| C | **Slutväxel, drivaxlar, drivknutar** | N | |
| D | **Värme, värmefläkt, ev. värmesits** | N | |
| E | **Batteri** | N | |
| F | **Startmotor** | N | |
| G | **Generator** | N | |
| H | **Motor** | N | |
| | **Tändsystem** | N | |
| | **Cyl-balans/kompression** | N | |
| | **Missljud/läckage** | N | |
| I | **Bränslesystem** | N | |
| J | **Kylsystem** | N | |
| K | **Klimatanläggning** | N | |
| L | **Lack, kaross, interiör** | F | |
| M | **Däck, mönsterdjup/mm**<br>VF HF VB HB Res<br>4 4 4 4 ..... | N | |
| | | | |
| | | | |
| N | **Övrigt** | N | |
| | | | ..... |

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

L Stenskott framruta
L Stenskott motorhuv

Varudeklarationen är upprättad av
Mathias 27/10 -26
.....
(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration
.....
(Datum och köparens underskrift)